

6. 地質研修



上の写真は、セットしたボーリング機械による地質研修の様子です。

左上の写真は、標準貫入試験の装置を説明しているところです。

右上の写真は、研修の参加者が実際に標準貫入試験を体験している写真です。



左の写真は、セットしたボーリング機械で地盤を掘削し、ボーリングコアを取出し、コア箱に入れ、この手順を説明しました。